DEKRA AUTOMOBIL GMBH
Fritz-Thiele-Str. 26
D-29279 Bremen

Zustandsbericht

Vorgangsnummer:

Prüfbericht Nr.: 110124



Fahrzeugdaten

Hersteller • Fahrzeugtyp • Modell • Farbe:	Opel • Movano • 2.5 CDTI L3H2 DPF HOCHR.KASTEN, 4-türig, 6-Gang • Arktisweiß (Weiß- 2-Schichtig)
abgel. KM-Stand • EZ • Antriebsart • Motor:	106633 • 14.04.2010 • Diesel-Motor • 88 KW (120 PS)
Sitze • Aufbauart • Türen:	3-sitzer • Kasten • 4-türig
Amtl. Kennzeichen • FIN:	BO AF 3015 • VN1F9CDL642924854
Sonstiges:	Scheckheft: vollständig gepflegt • Polsterfarbe: — • Anzahl Schlüssel: 2 Radio-Code-Karte: • Letzter Kundendienst 04/14 bei 97079 km

Ausstattung / Sonderausstattung

1. ABS elektronisch
2. Airbag Fahrerseite (Full-Size)
3. Außenspiegel, manuell verstellbar (2)
4. Drehzahlmesser
5. Dritte Bremsleuchte
6. Getriebe: 6-Gang-Getriebe
7. Getönte Scheiben
8. Kopfstützen (3) höhenverstellbar
9. Kraftstoffbehälter 100 l
10. Lackierung: Uni-Lackierung
11. Lichtmaschine 110 A
12. Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel
13. Polster - Stoff
14. Radio - 2 Lautsprecher - Antenne
15. Servolenkung
16. Sitz: Beifahrerdoppelsitzbank
17. Trennwand, geschlossen
18. Türen: Schiebetür, Beifahrerseite
19. Wegfahrsperre

Sonderausstattung:

1. Airbag Fahrer- und Beifahrerseite
2. Allwetterreifen 205/75 R 16
3. Ausbau Fa. Winter Kühlfahrzeuge inkl. Einbau der Laderampe
4. Federn verstärkt
5. Paket: Komfort-Paket - Klimaanlage, vorn, inkl. Frontscheibe wärmedämmend - Elektro-Komfort-Paket
6. Parkpilot - Warnsignal beim rückwärts Einparken
7. Radio VDO CD 5206 X

Unabhängige Sachverständigen-Feststellung



1. Seitenteil rechts : Kratzer und Verformung - instandsetzen u. lackieren
2. Heckdeckel : Kratzer und Verformung - instandsetzen u. lackieren
3. Motorhaube : Kratzer und Verformung - instandsetzen u. lackieren
4. Tür hinten rechts : Kratzer und Verformung - instandsetzen u. lackieren
5. Seitenschweller links : Kratzer und Verformung - instandsetzen u. lackieren
6. Seitenschweller rechts : Kratzer - smartrepair

Fehlteile

1. Fehlteil : Laderampe

Bereifung

Reifen-Marke, -Profiltiefe:	VL: GoodYear / 6mm • VR: GoodYear / 6mm • HL: GoodYear / 5mm • HR: GoodYear / 5mm • ER: — / —
Größe • ER • Felgen • Bereifung:	vorn: 205/75R16C 110/108R • hinten: 205/75R16C 110/108R • Füllflasche • — • Allwetterreifen

(c) 2005-2007 by DEKRA Automobil GmbH, Handwerkstr. 15, D-70565 Stuttgart,
Tel. +49.711.7861-0 FAX. +49.711.7861-2240, http://www.dekra.de

DEKRA AUTOMOBIL GMBH
Fritz-Thiele-Str. 26
D-29279 Bremen

Bemerkungen

Allgmeine Bemerkungen:	Ein ALD-Rücknahmeprotokoll lag zum Besichtigungszeitpunkt nicht vor. Die Bewertung des Fahrzeuges erfolgte ohne Besichtigung der Unterseite und des Daches (zu lang/hoch). Anzahl der Vorbesitzer konnte aufgrund fehlenden Kfz.-Briefes nicht ermittelt werden. Anzahl Sitzplätze: 3
Bemerkungen zur Besichtigung:	Zum Zeitpunkt der Bearbeitung lag keine detaillierte Aufstellung zum Auslieferungszustand des Fahrzeuges, z. B. in Form einer Anschaffungsrechnung, vor. Daher erheben die Angaben zur Fzg.-Typ-Variante, zu Ausstattungsumfängen und zum mitgelieferten Sonderzubehör ggf. nur eingeschränkt Anspruch auf Vollständigkeit.

Schlussbemerkung

- Dieser Zustandsbericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
- Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.
- Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
- Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.
- Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.
- Die Bewertung der beschädigten Teile am gegenständlichen Fahrzeug sind eine grobe Schätzung.
- Eine detaillierte genaue Kostenschätzung z.B. werkstattmäßig wurde nicht durchgeführt.
- Differenzen zur Arbeitszeit, Lackierung und Ersatzteilen sind möglich.
- Der vorliegende Zustandsbericht wurde erstellt durch Ludolphy, Heiko.
- Der Zustandsbericht umfasst - 3 - Seiten

Seitenteil rechts Kratzer und Verformung instandsetzen u. lackieren

Heckdeckel Kratzer und Verformung instandsetzen u. lackieren

Motorhaube Kratzer und Verformung - instandsetzen u. lackieren

Tür hinten rechts Kratzer und Verformung instandsetzen u. lackieren

Seitenschweller links Kratzer und Verformung instandsetzen u. lackieren

(c) 2005-2007 by DEKRA Automobil GmbH, Handwerkstr. 15, D-70565 Stuttgart,
Tel. +49.711.7861-0 FAX. +49.711.7861-2240, http://www.dekra.de

DEKRA AUTOMOBIL GMBH
Fritz-Thiele-Str. 26
D-29279 Bremen

Seitenschweller rechts Kratzer smartrepair

Fehlteil Laderampe

(c) 2005-2007 by DEKRA Automobil GmbH, Handwerkstr. 15, D-70565 Stuttgart,
Tel. +49.711.7861-0 FAX. +49.711.7861-2240, http://www.dekra.de